

**Labor für Umwelterprobung
und Werkstoffprüfung**

Telefon +49 (0) 3 41 / 4 84 32 - 25
Telefax +49 (0) 3 41 / 4 84 32 - 14
E-Mail umwelterprobung@tzoleipzig.de

**Technologie-Zentrum für Oberflächentechnik
und Umweltschutz Leipzig GmbH**

Hornstraße 5 • D-04249 Leipzig
Telefon +49 (0) 3 41 / 4 84 32 - 0 • Fax +49 (0) 3 41 / 4 84 32 - 14
E-Mail info@tzoleipzig.de

PRÜFZEUGNIS

Auftraggeber ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH
Kreuzbreite 2
D – 31737 Rinteln

Auftrag vom 06.05.2014

GEGENSTAND DER PRÜFUNG

Gehäusetypen der Serie technoPLUS Typ TP 090
Typ TP 092
Typ TP 112
Typ TP 172

**Das Prüfzeugnis gilt in Verbindung mit dem Prüfbericht
Nr. 148/14**

Die Prüflinge wurden zum Nachweis der Gehäuseschutzgrade IP 66 und IP 67 nach
DIN EN 60529 : 2000–09 (VDE 0470–1) geprüft.

Prüfkriterien

- IP 6X Es darf kein Staub in das Gehäuse eingedrungen sein.
- IP X6 Es darf kein Wasser in das Gehäuse eingedrungen sein.
- IP X7 Es darf kein Wasser in das Gehäuse eingedrungen sein.

BEWERTUNG

Die Prüflinge haben die oben genannten Prüfungen bestanden.

Leipzig, 15.05.2014

**Labor für Umwelterprobung
und Werkstoffprüfung**

**Dr.-Ing. Frank Erler
Leiter des Prüflabors**

**Labor für Umwelterprobung
und Werkstoffprüfung**

Telefon +49 (0) 3 41 / 4 84 32 - 25
Telefax +49 (0) 3 41 / 4 84 32 - 14
E-Mail umwelterprobung@tzoleipzig.de

**Technologie-Zentrum für Oberflächentechnik
und Umweltschutz Leipzig GmbH**

Hornstraße 5 • D-04249 Leipzig
Telefon +49 (0) 3 41 / 4 84 32 - 0 • Fax +49 (0) 3 41 / 4 84 32 - 14
E-Mail info@tzoleipzig.de

PRÜFZEUGNIS

Auftraggeber ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH
Kreuzbreite 2
D – 31737 Rinteln

Auftrag vom 09.01.2015

GEGENSTAND DER PRÜFUNG

Gehäuse der Serie technoPlus TP132

**Das Prüfzeugnis gilt in Verbindung mit dem Prüfbericht
Nr. 008a/15**

Die Prüflinge wurden zum Nachweis der Gehäuseschutzgrade IP 66 und IP 67 nach
DIN EN 60529 : 2000–09 (VDE 0470–1) geprüft.

Prüfkriterien

- IP 6X Es darf kein Staub in das Gehäuse eingedrungen sein.
- IP X6 Es darf kein Wasser in das Gehäuse eingedrungen sein.
- IP X7 Es darf kein Wasser in das Gehäuse eingedrungen sein.

BEWERTUNG

Die Prüflinge haben die oben genannten Prüfungen bestanden.

Leipzig, 13.01.2015

**Labor für Umwelterprobung
und Werkstoffprüfung**

Dr.-Ing. Frank Erler
Leiter des Prüflabors