



## 1.4104

#### Nichtrostender ferritischer Chrom-Stahl mit Schwefelzusatz

#### X14CrMoS17

#### **C** 0,10 – 0,17 **Cr** 15,50 – 17,50 **Mo** 0,20 – 0,60 **S** 0,15 – 0,35

#### Kurzbeschreibung

Im Vergleich zum ferritischen Stahl 1.4016 ist die Spanbarkeit des 1.4104 durch den gezielten Zusatz von Schwefel verbessert. Jedoch wird die Korrosionsbeständigkeit durch den Schwefel trotz gleicher Chromgehalte im Vergleich zum 1.4016 herabgesetzt. Dies macht sich besonders in chlorhaltigen Medien bemerkbar. Aufgrund des Kohlenstoffgehaltes ist eine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften durch ein Vergüten möglich.

#### Aktuelle und veraltete Normen

EN 10088-3 AISI	1.4104 430F	X14CrMoS17
JIS	SUS430F	
AFNOR	Z13CF17	
DIN 17440	1.4104	
SIS	2383	

#### Allgemeine Eigenschaften

#### Besondere Eigenschaften

Ferromagnetische Güte mit sehr guter Zerspanbarkeit.

# Physikalische Eigenschaften

Dichte (kg/dm³)	7,70
Elektr. Widerstand bei 20 °C (Ω mm²/m)	0,70
Magnetisierbarkeit	Vorhanden
Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C (W/m K)	25
Spez. Wärmekapazität bei 20 °C (J/kg K)	460
Mittlerer Wärmeausdehnungsbeiwert (10-6 K-1)	
20 – 100 °C	10,0
20 – 200 °C	10,5
20 – 300 °C	10,5
20 – 400 °C	10,5

#### Hauptanwendung

Automobilindustrie Elektronische Ausrüstung

Dekorative Zwecke und Kücheneinrichtungen

### Verarbeitung

Spangebende Verarbeitung	Ja
Freiform- und Gesenkschmieden	Selten
Kaltumformung	Ja
Kaltstauchen	Nicht üblich
Polierbarkeit	Nein

#### Liefermöglichkeiten

Walzdraht	Ø 5,50 – 27 mm
Stabstahl	Ø 7,00 – 250 mm
Blankstahl in Stäben	Ø 2,00 – 250 mm
Blankstahl in Ringen	Ø 2,00 – 20 mm

Geglüht, gebeizt, gezogen, geschmiedet, gerichtet, geschält und geschliffen.

Abmessungen ≥ 250 mm nach Rücksprache.

#### Nachfragetendenz

Gleichbleibend

#### Korrosionsbeständigkeit (PREN = 16,16 – 19,48)\*

Der 1.4104 steht zwar in der Ordnung der 17 %igen Chromstähle, aber durch den Schwefelzusatz ist die Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigt, besonders in Medien, die Lochfraß- oder Spaltkorrosion verursachen.

\*Hinweis: Da der schädigende Einfluss von Schwefel bei der Bestimmung der PREN-Werte nicht berücksichtigt wird, müssen die bei dieser Güte möglichen PREN-Werte mit einiger Skepsis betrachtet werden.



## 1.4104

#### X14CrMoS17

#### Wärmebehandlung/ mechanische Eigenschaften

Die Wärmebehandlung, die zum weichgeglühten Zustand führt, besteht aus einem Halten bei 800 °C mit anschließender Luftabkühlung. Dabei darf 825 °C nicht überschritten werden. Für diesen Zustand gelten die folgenden Werte für die mechanischen Eigenschaften:

		Norm
Zugfestigkeit (MPa)	$R_m$	≤ 730
Härte	HB	≤ 220

Hinweis: Die HB-Werte können 60 Einheiten und die Zugfestigkeit 150 MPa höher liegen, bedingt durch die Kaltverfestigung beim Richten von Profilen ≤ 35 mm.

Die mechanischen Eigenschaften können durch ein Vergüten verbessert werden, bei dem der Stahl zunächst durch ein Halten bei Temperaturen zwischen 950 °C und 1070 °C mit anschließendem Abschrecken an Luft, in Öl oder Polymer gehärtet wird. Die Anlasstemperatur ist abhängig von der gewünschten Festigkeit. In den meisten Fällen ist der Zustand QT650 festgelegt, der durch ein Anlassen von 550 °C – 650 °C mit Luftabkühlung erreicht wird. Für diesen Zustand gelten die folgenden Werte, wobei der Index im Anschluss an QT die minimale Festigkeit wiedergibt. Im folgenden sind Werte für den Zustand QT650 angegeben:

		Norm		Typische Werte (ca.)	
		1 – 60	61 – 160	1 – 60*	61 – 160
Streckgrenze (MPa)	$R_{p0,2}$	≥ 500	≥ 500	525	550
Zugfestigkeit (MPa)	$R_m$	650 - 850	650 - 850	725	760
Bruchdehnung (%)	$A_5$	≥ 12	≥ 10	19	10
Härte	HB				
Kerbschlagarbeit (J)					
25 °C	ISO-V				

<sup>\*</sup>Angegebene Werte gelten für den nicht kaltverfestigten Zustand.

Typisches Verfestigungsschaubild siehe Rückseite.

Für dickere Abmessungen (d  $\geq$  160 mm) müssen die mechanischen Eigenschaften vereinbart werden, oder die Lieferung geschieht in Anlehnung an die angegebenen Werte.

#### Schweißen

Im Allgemeinen wird 1.4104 nicht geschweißt, außer durch Widerstands- oder Friktionsschweißen. Ohne eine zusätzliche Wärmenachbehandlung können die mechanisch-technologischen Werte in der Wärmeeinflusszone und in der Schweißnaht stark unterschiedlich zu denen des Grundwerkstoffes sein.

#### Schmieden

Aufgrund des hohen Schwefelgehaltes und des gemischten ferritisch-austenitischen Gefüges, das bei Schmiedetemperaturen existiert, ist beim Schmieden von 1.4104 Vorsicht geboten. Beim Schmieden wird zunächst langsam auf ca. 850 °C erwärmt, dann schneller auf 1100 °C – 1130 °C. Geschmiedet wird zwischen 1130 °C und 750 °C.

#### Spanende Bearbeitung

Durch den Zusatz von Schwefel wird die Spanbarkeit im Vergleich zu anderen 12- und 17 %igen Chromstählen verbessert, besonders das Spanbrechverhalten.



# 1.4104

### X14CrMoS17

Typische Kurve für die Kaltverfestigung von 1.4104





